

## Назначение и область применения гибких вставок


Вставки гибкие предназначены для предотвращения передачи вибрации от агрегата вентиляционной системы к воздуховоду и применяются в вентиляционных установках перемещающих воздух в интервале температур от -40 до +80. Климатическое исполнение - УХЛЗ по ГОСТ 15150-69.

Вставки гибкие также служат для обеспечения герметичного гибкого стыка, который выдерживает высокое давление и абразивно-устойчив.

Гибкие вставки нельзя использовать в качестве несущей конструкции при монтаже их в систему во избежание выхода из строя в следствии чрезмерной механической нагрузки.

## Обозначение гибких вставок

**WG 40 - 20**



## Размеры и вес гибких вставок типа WG

Обозначение	Размеры в мм								Масса, кг
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	И	
WG 30-15	300	150	320	170	340	190	9	156	1,6
WG 40-20	400	200	420	220	440	240	9	156	2
WG 50-25	500	250	520	270	540	290	9	156	2,5
WG 50-30	500	300	520	320	540	340	9	156	2,6
WG 60-30	600	300	620	320	640	340	9	156	2,9
WG 60-35	600	350	620	370	640	390	9	156	3
WG 70-40	700	400	720	420	740	440	9	156	3,5
WG 80-50	800	500	820	520	840	540	9	156	4
WG 90-50	900	500	930	530	960	560	13	246	4,5

